




<b>Messprotokoll für Griffigkeitsmessungen</b> (Pendelgerät SRT)	
<b>Auftraggeber:</b>	Mayko Natursteinwerke GmbH & Cie. KG Industriegebiet Ost 2 Seekante 56727 Mayen
<b>Prüfmaterial:</b>	4 Platten „Mayener Basaltlava (Tephrite)“

1 und 5 Maschinell gestockt  
2 und 6 D 60/2

	Messbeginn	Messende	Mittelwert								
Temperatur des Gleitkörpers [°C]	18,0	18,0	18,0	<b>Messdaten:</b> Datum / Uhrzeit: 29.01.09 / 15.00 Lufttemperatur: 19°C							
<b>Pendelgerät</b> Nr.: 0111											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	1	5	2	6							
1. Ablesung	92	90	90	86	82	82	84	83			
2. Ablesung	90	90	92	87	80	82	83	83			
3. Ablesung	90	90	92	87	82	82	84	83			
4. Ablesung	90	89	92	86	82	82	84	84			
5. Ablesung	90	91	91	85	80	82	83	83			
Mittel 1.-5. Ablesung	90,4	90,0	91,4	86,2	81,2	82,0	83,6	83,2			
Mittel über alle Ablesungen	86,0 SRT - Einheiten										
Temperaturkorrektur	-0,5 SRT - Einheiten										
Messerg. des Messfeldes	85,5 SRT - Einheiten										
<b>Ausflussmesser</b> Nr.: 270/271											
Ablesung Nr.	1	5	2	6							
	1	2	1	5	3	6	1	68			
	[ ]										
	Ausführender der Messung										

Gemäß Abschnitt 4.4 des Merkblattes „Rutschwiderstand von Pflaster und Plattenbelägen für den Fußgängerverkehr“, FGSV, ist bei den Platten 1-5 und 7-8 die Mikro- und Makrorauheit ausreichend vorhanden und der Rutschwiderstand als positiv zu bewerten.

Für die Platte 6 kann der Mangel an Makrorauheit ausreichend durch die hohe Mikrorauheit kompensiert werden und ist somit hinsichtlich des Rutschwiderstandes ebenfalls positiv zu bewerten.



<b>Messprotokoll für Griffigkeitsmessungen</b> (Pendelgerät SRT)	
<b>Auftraggeber:</b>	Mayko Natursteinwerke GmbH & Cie. KG Industriegebiet Ost 2 Seekante 56727 Mayen
<b>Prüfmaterial:</b>	4 Platten „Mayener Basaltlava (Tephrite)“

3 und 7 C 120  
4 und 8 C 220

	Messung	Messwert	Mittelwert							
Temperatur des Gleitkörpers [°C]	18,0	18,0	18,0							
<b>Messdaten:</b>										
Datum / Uhrzeit: 29.01.09 / 15.00										
Lufttemperatur: 19°C										
<b>Pendelgerät Nr. 01/1</b>										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3		7		4		8			
1. Ablesung	65	69	70	69	74	65	71	69		
2. Ablesung	64	69	69	68	72	65	71	66		
3. Ablesung	63	68	68	68	72	65	70	65		
4. Ablesung	63	68	68	68	72	65	70	66		
5. Ablesung	62	69	68	68	72	65	70	66		
Mittel 1.-5. Ablesung	63,4	68,6	68,6	68,2	72,4	65,0	70,4	66,4		
Mittel über alle Ablesungen	67,9 SRT - Einheiten									
Temperaturkorrektur	-0,5 SRT - Einheiten									
Messerg. des Messfeldes	67,4 SRT - Einheiten									
<b>Auflussmesser Nr. 270/271</b>										
Ablesung Nr.	3	7	4	8						
	2	20	1	17	24	7	39	7		
	[ ]									
Ausführender der Messung										

Gemäß Abschnitt 4.4 des Merkblattes „Rutschwiderstand von Pflaster und Plattenbelägen für den Fußgängerverkehr“, FGSV, ist bei den Platten 1-5 und 7-8 die Mikro- und Makrorauheit ausreichend vorhanden und der Rutschwiderstand als positiv zu bewerten.